

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简介

1.1 设计简介

“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目”将环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，也符合污染防治措施与主体工程同步设计的要求。

“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目”实际总投资 200 万元，其中污染防治措施及防止生态破坏措施投资 10 万人民币，占总投资 5%。

1.2 施工简介

《年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目环境影响报告表》于 2021 年 8 月 9 日取得了常州市生态环境局出具的批复（常武环审〔2021〕317 号）；“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目[部分验收，年产汽车接插件（空调、防尘帽）25 吨、光伏连接器 5 吨、模具加工 30 副]”于 2020 年 5 月 6 日首次申报排污登记，于 2021 年 8 月 26 日变更排污登记，登记编号：91320412MA1MPWG20R001W。2021 年 9 月 10 日通过竣工环境保护自主验收。

原环评中，烘干、注塑过程产生的有机废气，用集气罩收集，经光氧+活性炭装置处理后，通过 1 根 20m 高排气筒（DA001）高空排放。废气治理设施提升改造为烘干、注塑过程产生的有机废气，用集气罩收集，经二级活性炭装置处理后，通过 1 根 20m 高排气筒（FQ-DA001）高空排放。“废气治理设施提升改造”于 2026 年 5 月 8 日完成登记表备案，备案号：202632041200001441。

“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目”于 2026 年 4 月 29 日变更了固定污染源排污登记，登记编号：91320412MA1MPWG20R001W。有效期为：2026 年 4 月 29 日至 2031 年 4 月 28 日。项目调试结束后安排有资质的检测单位进行验收检测，检测过程中生产工况满足竣工验收要求。

项目建设过程中按照项目环境影响报告及其审批部门审批决定的要求，落实了

各项环境保护对策及措施。

1.3 验收过程简介

“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目”调试结束后，由公司领导杨磊牵头组织成立验收工作组启动竣工验收工作，验收工作组包括：建设单位、检测单位、环评单位、专家等。验收工作组通过现场检查、资料查阅、现场沟通的方式对项目实际建设情况与项目环境影响报告及批复的要求进行一一核查，对不符合项目环境影响报告及批复的情况进行调整。

在现场实际建设情况不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）中第八条具体条款的情况下，2026 年 5 月，南京森力检测技术服务有限公司在主体设备与环保设备同时运行过程进行验收检测，检测过程中生产工况满足竣工验收要求。

2026 年 6 月，取得监测数据后，常州北宸环境科技有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求编制了《年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目竣工环境保护验收监测报告》，并与常州市三杨皓天塑业有限公司在多次沟通、调整后最终定稿。

2026 年 6 月 4 日，常州市三杨皓天塑业有限公司邀请三位专家在项目现场召开验收会进行自主验收，三位专家在审查材料、现场检查、审核报告的基础上形成验收意见。验收意见的结论为：验收组认为，该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，验收资料齐全，污染防治措施和环境风险防范措施落实到位，验收检测数据表明废气、噪声均能达标排放，固废能够合理处置，符合环评报告及审批意见的要求。验收组一致同意“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目”通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的实施情况

“年产汽车接插件（空调、防尘帽）40 吨、光伏连接器 10 吨、模具加工 40 副项目”环境影响报告及审批部门审批决定中提出的其他环境保护对策措施情况主要有以下几点：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司暂由 1 名员工专职环保工作。

表 1 环保组织机构及规章制度内容

序号	制度名称	主要内容
1	环境管理责任制	规定了各级部门及人员的环境保护职责
2	环保巡回检查制度	规定了各级部门对环境保护设施的检查要求及检查频次
3	固废管理制度	规定了固废存储、出入库相关规定
4	环境管理台账管理制度	规定了环境保护调试运行台账的填写、存放的管理要求
5	环境保护设施日常维护制度	规定了环境保护设施日常运行维护的周期及维护要求

（2）环境监测计划

公司在验收期间，按照环境影响报告表中要求的环境监测计划开展了验收监测，并制定了相应的监测计划。

项目FQ-DA001排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5限值要求。厂界无组织排放的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9限值要求。厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值要求。东、南、西、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。企业夜间不生产。生产过程中产生的塑料边角料、不合格品粉碎后回用于生产，废包装袋、废边角料收集后外售综合利用；危险废物委托有资质单位处置；含油抹布手套未分类收集，混入生活垃圾一并由环卫清运；固体废物100%处置。

2.2 配套措施落实情况

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

不涉及。